

Додаток 7
(примірний)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління освіти
Ужгородської міської ради
Наталія БАРАНЮК
Код Єдиного державного ідентифікатора (за прізвищем)
02143264
2022 р.

АКТ

прийому готовності закладу дошкільної освіти №19 загального розвитку Ужгородської міської ради до нового 2022/2023 н.р.

Повна адреса: 88000, м. Ужгород, вул. Вілмоша Ковача 22.

Телефон: 0505470706

Прізвище, ім'я, по батькові керівника закладу освіти: Криванич Світлана Олександрівна

Відповідно до наказу управління освіти Ужгородської міської ради від "15" серпня 2022 р. № 82 перевірку проводила комісія в складі:

Голова комісії:

Криванич С.О. – директор ЗДО №19

Члени комісії:

Єдрзяк К.С. – голова первинної професійкової організації ЗДО №19

Філеп М.М. (за згодою) – завідувач відділенням організації санітарно-гігієнічних досліджень Ужгородської філії ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України».

Коломоєць Л.В. (за згодою) – начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства УМУ ГУ Держпродспоживслужби в Закарпатській області.

Шимон А.Ю. – провідний фахівець групи матеріального-технічного обслуговування та інформаційного забезпечення управління освіти

Представник Ужгородського РУ ГУ ДСНС

України у Закарпатській області (за згодою) - Д. Єдрзяк

Комісією встановлено:

1. Наявність наказу МОН України "Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти _____" (наказ МОН № _____ від "____" _____ 20__ р. Наявний Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою площею – 0.7085 га. Серія – ЯЯ № 102227 від 21.10.2010 р.

2. У 2022/2023 навчальному році в закладі освіти буде функціонувати 6 груп, 115 вихованців (за умови відкриття першої молодшої групи віком від 2-3 років)

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік: наявний

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітального - ні

поточного - так

Хто виконував роботи з ремонту будівель: за сприяння працівників закладу

5. Стан території та її площа: є потреба у поновленні асфальтованих доріжок на території закладу та відмостки на території закладу; площа території закладу – 6386 м кв.

6. Кількість і стан допоміжних споруд: три споруди (два склади та одна газова котельня). Стан споруд задовільний.

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан: наявний, стан задовільний.

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан: наявна, потребує часткового ремонту.

8. Стан укріттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укріття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укріття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укріття, осіб	Стан забезпеченості			Наявність актів оцінки стану готовності ЗСЦЗ, або акта оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укріття учасників освітнього процесу як найпростішого укріття, так/ні	Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий)
			Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні			
Сховище							
Протирадіаційне укріття							
Споруда подвійного призначення	Вул. Вілмоша Ковача 22. загальний коридор	66 осіб	так	так		готовий	

	ЗДОН №19				
Найпростіше укриття	Вул. Вілмоша Ковача 22, територія ЗДОН №19. Кількість – два.	58 осіб	ні	ні	готовий

Примітка: таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови, що розташовані на відстані не більш 500 м від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкта (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості				
		Показниками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнально-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні
Навчальний корпус	Вул. Вілмоша Ковача 22	Так	Так (дзвіночки)	Ні	Ні	Так
Гуртожиток	-	-	-	-	-	-
Майстерня	-	-	-	-	-	-

Примітка: таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респираторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	38	0	0	40	100%	
Здобувачі освіти	115	0	0	0	0	

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкта (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) **так**;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/не має) : **наявна**;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) : **ні**;
- наявність зовнішнього відеоспостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / не має / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти): **не має** .;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні/не має): **немає**.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан: **спортивний майданчик площею 799 м кв, стан задовільний.**

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів: **відсутні**

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо, суміщені (комбіновані)	0					

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: **відсутні**

Вид майстерень	Площа, кв.м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
З обробки металу та деревини З обробки харчових продуктів З обробки тканини інші						

14. Наявність методичного кабінету: **наявний**

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: **відсутній**

16. Наявність технічних засобів навчання (ТЗЗ), їх стан і зберігання:

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	3	+	-
	Магнітофони Телевізори	4	+	-
	Електрофони	-	-	-
	Кінопроектори	-	-	-
	Діапроектори	-	-	-
	Радіовузол	-	-	-
	Мовна лабораторія	-	-	-
	Епіпроектори	-	-	-
	Пристрій для зашторювання	-	-	-
	Екрани	-	-	-
	Інші пристрої	-	-	-

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: відсутній, обладнання та інвентар у наявності
18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки: наявний, площа – 76.6 м кв., вогнегасник – 1 шт.
19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо): задовільний. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм: кількість меблів згідно до норм.
20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць: харчоблок
забезпеченість та стан меблів: згідно вимог,
забезпеченість технологічним обладнанням: згідно вимог
санітарний стан: задовільний,
умови для миття рук: задовільний.
- Наявність проточної води: холодної - наявна, гарячої - наявна, електробойлер.
21. Організація питного режиму: охолоджена кип'ячена вода.
22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів, слухачів: наявний медичний кабінет, сестра медична старша (вакансія 0.5 ставки).
23. Наявність і стан бібліотеки: відсутня
24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури: ні,
періодичних видань: ні.
Забезпеченість підручниками за предметами: ні.
25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами: так.
26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення: так, (акт №1 від 18.03.2021 р., договір №11 від 19.03.2021 р.), 19.08.2022 р. проведено перевірку опору ізоляції електромережі.
27. Стан пожежної безпеки:
Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту: наявна;
Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання: так;
Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння: у наявності 10 вогнегасників; здійснено перезарядку вогнегасників у квітні 2022 р.;
Справність електромереж та електрообладнання, блискавки захисту: так.
Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування в наявності, в грудні 2020 року встановлено автоматичну пожежну сигналізацію;
Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів: наявні.

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами: не обробляються;
Інші питання пожежної безпеки: у квітні 2021 року встановлено двері протипожежні,
с.л. щитова.

28. Стан покрівлі: задовільний.

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

Водопостачання: - так, задовільний;

газопостачання (електропостачання): так, газова котельня;

каналізація: так, задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну: задовільний.

31. Наявність підсобного господарства та його стан : відсутній.

32. Наявність гуртожитку та його стан: відсутній.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо): забезпечено згідно вимог.

34. Готовність закладу освіти до зими. наявність планів підготовки до зими.

Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан: заклад готовий до опалювального сезону 2022/2023. газова котельня , 2006 рік введення в експлуатацію, стан - задовільний.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом: забезпечений.

36. Наявність та реєстрація колективного договору: наявний на 2017/2022 р.р., зареєстровано виконкомом Ужгородської міської ради; реєстраційний № 52 від 25.05.2017 р. Проект нового колективного договору на 2023/2028 р.р. готовий.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

готовий

Голова комісії

Світлана КРИВАНИЧ
Катерина ЄДРЗЕЯК
Марія ФІЛЕП
Людмила КОЛОМОСЦЬ

Члени комісії:

Андрій ШИМОН

Представник Ужгородської
РУ ГУ ДСНС України у
Закарпатській області

Примітки:

1. Перевірка готовності закладів освіти до нового навчального року закінчується за рішенням відповідного керівника органу управління освітою (вільською (державної) адміністрації, закладу вищої, фахової передвищої освіти), зазвичай до 25 серпня.
2. Акт прийому готовності закладу освіти складають у 2 примірниках. Один примірник обов'язково передають в

орган управління освітою (за підпорядкуванням), другий - залишається в закладі освіти.

3. Якщо комісія вважає, що заклад освіти не готовий до роботи в новому навчальному році, треба зазначити причини, які роботи і в які строки мають бути виконані.

Запропонована форма акта передбачає лише основні питання, тому до змісту перевірки можна включити питання з урахуванням місцевих умов і об'єкта, що перевіряється (класи-кабінети, кімнати, актові зали, конференцзали тощо).



[The following text is extremely faint and illegible, appearing to be a checklist or form with multiple numbered items.]